

## Ambito n. 29 Edificio n. 04

Via Pio XI 48 - 52, via del Laghetto, 2

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Nuovo tetto in legno. Ridefinizione delle aperture con eliminazione delle spallette in marmo e nuovi serramenti di tipo tradizionale. Mantenimento del cancello su via laghetto. Eliminazione della copertura in plexiglass nella corte e restauro del balcone in pietra esistente.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 05

Via del Laghetto, 6

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: revestimento plastico  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note


### Note

Sverniciatura e restauro delle spalle del portale in pietra e del portone in legno. Rifacimento di nuovo intonaco di tipo tradizionale.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 06

Via Pio XI, 18

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: no

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere la canna fumaria e le decorazioni in facciata. Ridefinizione delle aperture al piano terra e studio coordinato delle insegne. Mantenimento del portale e del cancello in ferro esistente.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 07

Piazza Cavour, 8 - 16

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C / D

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere l'unitarietà di facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 08

Piazza Cavour, 5, 6

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere l'unitarietà di facciata. Mantenere la cornice marcapiano e il dipinto a parete. Eliminare le tapparelle e introdurre serramenti di tipo tradizionale al piano terra. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 29 Edificio n. 09

Via Lampugnani, 4, 6

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C / D  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte    |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Ridisegno delle aperture al piano terra e studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 10

Via Roma, 4

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B / C  
Canali e tubi pluviali: rame, pvc  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Rimodulazione delle aperture, eliminazione delle spalle in marmo e riproposizione di serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminazione dei cavidotti dalla facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 11

Via Roma, 6

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Riapertura dei vani finestra. Eliminazione delle spalle in marmo. Eliminazione dei cavidotti dalla facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 12

Via Roma, s.n.

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Riproposizione dello zoccolo a terra. Eliminazione dei cavidotti dalla facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 13

Via Stampa di Soncino, via del Laghetto

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi, tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno,

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione delle aperture. Eliminazione delle cornici in marmo e riproposizione di quelle in cemento. Nuove coperture con struttura in legno. Mantenimento delle grate al piano terra all'interno del vano finestra.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 14

Via Stampa di Soncino, 17

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente mista  
Paramento esterno: intonaco D  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: no  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione delle aperture e ripristino di serramenti in legno di tipo tradizionale.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 15

Via Stampa di Soncino, 2 via del Laghetto, 13, 15

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco D, finto bugnato  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento delle cornici e degli apparati decorativi. Restauro del balcone in pietra e del parapetto in ferro. Mantenere l'ingresso al cortile su via laghetto. Eliminare parete in vetrocemento. Studio coordinato delle insegne in facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 16

Via

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione delle aperture su via Stampa. Mantenimento del parapetto in ferro all'interno dell'edificio. Realizzazione di nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 17

Piazza Martiri di Fossoli, 1 - 7

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco decorato a graffito

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro degli apparati decorativi. Eliminazione dei serramenti metallici incongrui.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 18

Piazza Martiri di Fossoli, 8

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: rivestimento plastico  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: no  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione delle aperture al piano terra ed eliminazione dei serramenti metallici incongrui. Mantenimento della soglia in granito all'ingresso della corte. Mantenimento delle cornici al primo piano. Nuovo intonaco di tipo tradizionale.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 19

Piazza Martiri di Fossoli, 13, 14

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B, finto bugnato  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro, pietra artificiale  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Recupero degli apparati decorativi in facciata (intonaci e finto bugnato e lesene). Restauro del balcone in pietra e del relativo parapetto in ferro. Recupero della balaustra in cemento decorativo e del portone in legno esistente.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 20

Piazza Martiri di Fossoli, 18, 19

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà della facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 21

Piazza Martiri di Fossoli, 20, via Roma, 28, 30

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B / C  
Canali e tubi pluviali: lamiera, rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte    |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento e/o ripristino della scansione delle aperture. Eliminazione dei serramenti metallici incongrui e delle spalle in marmo alle finestre.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 29 Edificio n. 22

Via Roma, 24, via Stampa di Soncino, 22

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrare
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Valorizzazione della fascia marcapiano.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 29 Edificio n. 23

Via Stampa di Soncino, 18

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte        |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Valorizzazione della fascia marcapiano. Mantenimento del portone in legno.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 01

Via Lampugnani, 14

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere le finte finestre su via Roma, Restauro del portale e del portone in legno. Restauro dei balconi in pietra e dei parapetti in ferro. Eliminazioni di tubi e cavidotti dalle facciate. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio



*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 02

Via Lampugnani, 20

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere il balcone in pietra e il relativo parapetto. Mantenimento del portale e del portone in legno su vicolo Rastelli. Ripristino dei serramenti in legno di tipo tradizionale su tutte le facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 30a Edificio n. 03

Via Lampugnani, 22

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note


Edificio pesantemente rimaneggiato. Ridefinizione delle aperture su via Lampugnani. Utilizzo di serramenti in legno di tipo tradizionale. Nuova copertura con struttura in legno.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 04

Via Lampugnani, 32

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: no

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari   |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte      |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Ridefinizione delle aperture in facciata. Utilizzo di serramenti in legno di tipo tradizionale. Mantenimento del balcone interno in pietra e del relativo parapetto in ferro.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 05

Via Lampugnani, 32, vicolo Ronchetti, 4

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 30a Edificio n. 06

Via Lampugnani, 32

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari   |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                 |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dei balconi in pietra e dei relativi parapetti in ferro.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 07

Via Lampugnani, 38, 40

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione della scansione delle aperture. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate. Valorizzazione delle cornici.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 08

Vicolo Ronchetti, 3, 5

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B, rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: no

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 30a Edificio n. 09

Via Lampugnani, 44

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco D  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 10

Via Lampugnani, 48

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 11 Via Lampugnani, 52

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 30a Edificio n. 12

Vicolo Ronchetti, 7

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco CD  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: no  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 13

Vicolo Ronchetti

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato   |

### Tipologia

- |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio rurale |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte           |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                      |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: mattoni

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: no

Serramenti: non presenti

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 30a Edificio n. 14

Via Lampugnani, 52 - 80

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa  | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco D

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☒ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notevole | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante           | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 30b Edificio n. 01

Vicolo San Francesco

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: in mattoni  
Paramento esterno: intonaco D  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrare
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☒ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture, dei pilastri del loggiato e delle basi in ceppo.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 30b Edificio n. 02

Vicolo San Francesco

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☒ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: mattoni

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: intonaco, cotto

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☒ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 30b Edificio n. 03

Via Roma, 25

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☒ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: in mattoni  
Paramento esterno: intonaco D, mattoni  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: cotto, intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☒ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 30b Edificio n. 04

Via Roma, 25

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: in mattoni  
Paramento esterno: mattoni  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: in mattoni  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetrate              |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notevole | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante           | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 30b Edificio n. 05

Via Roma, 25 - 37

### Informazioni generali

- |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato | ■ Già censito nei catasti storici |
| ■ Edificio aggregato                      | ■ Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | ■ Edificio a corte                       |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro           |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto, fibrocemento  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C / D  
Canali e tubi pluviali: lamiera, rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, pvc

### Caratteri tipologici rilevanti


- Paramenti murari
- Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- Archi / volte
- ☐ Vetrate
- Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ■ Storico                               | ■ Ambientale                   |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Notevole                         | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 30b Edificio n. 06

Via Roma

### Informazioni generali

- |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato | ■ Già censito nei catasti storici |
| ■ Edificio aggregato                      | ■ Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | ■ Altro                                   |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: n r

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: mattoni

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: mattoni, pietra, cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro, cemento decorativo

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- Paramenti murari
- Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- Elementi in pietra
- Serramenti
- Archi / volte
- Vetrate
- Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ■ Storico        | ■ Ambientale                   |
| ■ Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Notevole                         | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |




### Intervento previsto

- Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 31a Edificio n. 01

Via Lampugnani, 86

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☒ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: rame, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☒ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ripristino delle aperture originarie al piano terra. Restauro dei vasi sulla recinzione laterale. Restauro del portone di ingresso e degli apparati decorativi in facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 32a Edificio n. 01

Via Tripoli, 44

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento delle cornici. Nuovo intonaco di tipo tradizionale.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 01

Via G. Matteotti, 11

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☒ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco decorato

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: in cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro delle facciate con mantenimento degli intonaci in cemento decorativo e dei serramenti a scomparsa.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 02

Via G. Matteotti, 13, 15

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco E  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: in cemento  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte        |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere i richiami delle vecchie aperture, le cornici alle finestre e la scansione delle aperture. sostituire l'intonaco stollato con nuovo intonaco di tipo tradizionale. Ridefinizione dello zoccolo di base con utilizzo di lastre in pietra di dimensioni maggiori.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 03

Via C. d'Adda, 1, 3

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture e delle cornici esistenti.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 32b Edificio n. 04

Via Tripoli, 12

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa  | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro conservativo delle facciate e ripristino del colore originario (ocra). Restauro della fascia decorata sottogronda e del cancello in ferro esistente.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 05

Via Tripoli, 16

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento delle cornici in cemento esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 06

Via G. Matteotti, 33 - 41

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte               |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Restauro del dipinto a muro. Ripristino dell'intonaco a finto buganto sulla facciata. Serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 07

Via G. Matteotti, 31

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: cemento  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Mantenimento della fascia marcapiano. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 32b Edificio n. 08

Via G. Matteotti, 23 - 28

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: dipinte  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 09

Via C. d'Adda, 2

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Nuova copertura in legno. Mantenimento della scansione delle aperture. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Nuovo zoccolo in lastroni di pietra.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 10

Via C. d'Adda, 6, 6a

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Nuova copertura in legno. Ridefinizione delle aperture. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Nuovo zoccolo in lastroni di pietra.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 32b Edificio n. 11

Via C. d'Adda, s n

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa  | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, mattoni, intonaco decorato

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro conservativo con mantenimento della fascia decorata sottogronda, ripristino del serramento scorrevole su via d'Adda, restauro del cancello in ferro esistente.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato





## Ambito n. 33 Edificio n. 01

Via Tripoli

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari              |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                 |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere i balconi in pietra.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 02

Via Tripoli, 27

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere cornici e balconi.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 03

Via Tripoli, 29, 31

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti           |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere la scansione delle aperture, il portone in legno, cornici, balconi e parapetti esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

A - malta cementizia

B - malta bastarda

C - intonaco tinteggiato

D - intonaco a calce

E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 04

Via Tripoli

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☒ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere gli intonaci e le cornici esistenti. Mantenere gli elementi decorativi e l'ingresso dell'edificio su via Tripoli.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 33 Edificio n. 05

Via Tripoli, 33, 39

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere il balcone e la cornice marcapiano.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

A - malta cementizia

B - malta bastarda

C - intonaco tinteggiato

D - intonaco a calce

E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 06

Via Tripoli, 49, 51, 53

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere il balcone e le cornici esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 07

Via Tripoli, 55

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere la lavorazione a finto bugnato al piano terreno, le cornici, i balconi e i parapetti esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 08

Via P. Trezzi, 19

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere la lavorazione a finto bugnato al piano terreno. Valorizzare le cornici in cemento e lo zoccolo a bugnato.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 33 Edificio n. 09

Via Borghetto, 40

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte               |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere il cancello e l'apertura ad arco. Valorizzare la cornice sottogronda e recuperare il dipinto a parete.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 10

Via Borghetto

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari              |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                 |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere balconi e parapetti. Studio dei colori di facciata. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 11

Via Borghetto, 16, 18

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento, intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Nuovo tetto in legno. Mantenere le cornici e i balconi esistenti.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica  
dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 12

Via Borghetto, 14

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrare
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere la scansione delle aperture e le cornici esistenti. Eliminare i tettucci a protezione delle finestre. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



# Scheda n. 416

## Ambito n. 33 Edificio n. 13

Vicolo Borghetto, 4 - 8

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere la scansione delle aperture. Mantenimento o rifacimento di porte e portone simili a quelli esistenti. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 14

Vicolo Borghetto, via Borghetto, via Garibaldi

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: ciottoli e mattoni  
Paramento esterno: intonaco C, finto buganto  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ripristinare gli intonaci su vicolo borghetto. Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Valorizzazione dell'intonaco a falso bugnato al piano terra. Studio coordinato delle insegne. Mantenimento del dipinto su via Garibaldi.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 15

Via G. Garibaldi, 62

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: cemento  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Recupero della facciata su via Garibaldi con mantenimento dell'intonaco a bugnato e della cornice marcapiano. Studio coordinato delle insegne

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 16

Via G. Garibaldi, 56

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Valorizzazione dell'intonaco a buganto al piano terreno.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 33 Edificio n. 17

Via G. Garibaldi

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento decorativo

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro completo della facciata. Mantenimento e restauro della santella dipinta all'interno nella finestra al primo piano. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 18

Via G. Garibaldi

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B / C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dei balconi in pietra interni alla corte.  
Mantenimento della scansione delle aperture su vicolo del forno vecchio. Restauro del portale in mattoni in vicolo del forno vecchio.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 19

Vicolo Forno vecchio, 6

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte    |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere l'unitarietà di facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 33 Edificio n. 20

Vicolo Forno vecchio, via g. Garibaldi

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Mantenimento del portone in legno in vicolo forno vecchio. Mantenimento dei balconi e dei parapetti su via GARibaldi. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 21

Via G. Garibaldi

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 22

Via G. Garibaldi, 22

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento degli elementi in pietra.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica  
dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 23

Via G. Garibaldi, 22

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Valorizzazione delle cornici e dei davanzali in pietra.  
Mantenimento della scansione delle aperture.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 33 Edificio n. 24

Via G. Garibaldi, 14

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, intonaco decorato

Canali e tubi pluviali: rame, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☒ Architettonico
- ☐ Ambientale
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro della facciata con mantenimento degli intonaci decorati e delle pitture al primo piano. Restauro del balcone e del parapetto metallico. Mantenimento del portale ad arco. Ridefinizione delle aperture al piano terra e studio coordinato delle insegne.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 34 Edificio n. 01

Via Pio XI, 10

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C, pietra

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: pietra

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro delle facciate e sostituzione dei serramenti in alluminio.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 02

Via Pio XI, 12, via Santa Maria

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☒ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento del portale e del cancello in via Santa Maria.  
Mantenimento della scansione delle aperture e del balcone su piazza Conciliazione. Studio coordinato delle insegne.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 03

Via Pio XI, 8

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa  | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: intonaco, pietra

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro con mantenimento delle facciate.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 04

Via Pio XI, s. n.

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco D

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: mattoni intonacati

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notevole | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante           | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Edificio vincolato. Progetti da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 05

Via Mercato, 1

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato   |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Valorizzazione delle cornici e degli elementi in pietra in facciata. Mantenimento dei pilastri in mattoni su via mercato e sostituzione del cancello in acciaio inox esistente con cancello in ferro di tipo tradizionale. Eliminazione di cavidotti dalle facciate. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA., previa verifica del limite di vincolo.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- |                          |
|--------------------------|
| A - malta cementizia     |
| B - malta bastarda       |
| C - intonaco tinteggiato |
| D - intonaco a calce     |
| E - intonaco strollato   |



## Ambito n. 34 Edificio n. 06

Via Mercato, 3

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'edicola su via mercato.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 07

Via Mercato, 3

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ricomposizione della facciata. Eliminazione del tettuccio all'ingresso.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 08

Via Mercato, 3

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ricomposizione della facciata. Nuovo intonaco e nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 34 Edificio n. 09

Via Mercato, 5

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: lamiera, rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Eliminazione dei tettucci agli ingressi. Spostamento delle grate all'interno del vano finestra.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 10

Via Mercato, 9, 11

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento delle scale in pietra.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 34 Edificio n. 11

Via Mercato, via Olmetto

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco D  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: pietra  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte        |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento di cornici, soglie e davanzali in pietra.  
Mantenimento del portale di ingresso. Eliminazione di cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



**Ambito n. 34**  
**Edificio n. 12**

Via Olmetto, 51 - 55

## Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato      ☒ Già censito nei catasti storici  
☒ Edificio aggregato      ☐ Edificio vincolato

## Tipologia

- ☐ Palazzo ☐ Edificio rurale  
☐ Edificio in linea ☒ Edificio a corte  
☐ Villa ☐ Altro

## Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

### Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

## Valori culturali

- ☒ Storico
 ☐ Ambientale  
☐ Architettonico
 ☐ Altro

## Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
  - ☒ Rilevante
  - ☐ Di interesse
  - ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dei davanzali in pietra. Sostituzione dei serramenti in alluminio anodizzato con serramenti in legno di tipo tradizionale. Sostituzione delle grate esistenti con grate di tipo tradizionale, a disegno semplice.

*In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica  
dell'edificio*



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 34 Edificio n. 13

Via Mercato, 4, via Olmetto, 35 - 41

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco D

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: pietra

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte        |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento e valorizzazione di davanzali e cornici in pietra. Mantenimento della scansione delle aperture, e del portale in via mercato.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 14

Via Pozzo antico, s.n.

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: cemento

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento delle aperture esistenti e della balaustra in cemento. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA., previa verifica del limite di vincolo.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 34 Edificio n. 15a

Via Pozzo antico, 1, via Santa Maria, 2

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame, pvc  
Cornici / modanature: in mattoni, dipinte  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input checked="" type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro                 |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notevole | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante           | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro con mantenimento della facciata su strada. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 15b

Via Santa Maria, via Mercato

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☒ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: piana

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco E

Canali e tubi pluviali: no

Cornici / modanature: mattoni e intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: no

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☒ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Pusterla di accesso al parco. Restauro conservativo e riapertura (anche solo vetrata) degli accessi. Restauro del parapetto in ferro. Mantenimento degli apparati decorativi. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA., in quanto facente parte del complesso di villa Fontana.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 34 Edificio n. 16

Via Pio XI, via portichetto

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: ciottoli e mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte        |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notevole | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante           | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro conservativo con valorizzazione delle cornici e degli apparati decorativi esistenti. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA., previa verifica del limite di vincolo.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 34 Edificio n. 17

Via G. Garibaldi, Piazza Conciliazione

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: no

Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Sostituzione dei comignoli prefabbricati con nuovi comignoli realizzati in opera. Mantenimento delle strutture già evidenziate a vista.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 01

Via Olmetto, via Pozzo antico

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari              |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte      |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro             |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unità di facciata. Mantenimento del portale in mattoni e degli elementi in pietra.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 02

Via Pozzo antico, 36

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco D  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: cemento  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere le cornici marcapiano e sottogronda esistenti.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 03

Via Pozzo antico, 38 - 44

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari   |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                 |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Ricomposizione dell'unitarietà di facciata. Mantenimento dei balconi in pietra e dei parapetti in ferro. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminare tapparelle e serramenti metallici.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- |                          |
|--------------------------|
| A - malta cementizia     |
| B - malta bastarda       |
| C - intonaco tinteggiato |
| D - intonaco a calce     |
| E - intonaco stollato    |



## Ambito n. 35 Edificio n. 04

Via Pozzo antico, 50, 52

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Nuovo tetto con struttura in legno. Eliminazione di tubie cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 35 Edificio n. 05

Via Pozzo antico, 7

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere la scansione delle aperture. Nuovo tetto in legno.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 06

Via F. Petrarca, via A. Grandi, 21 - 25

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro delle facciate con mantenimento della scansione delle aperture e delle cornici. Restauro dello zoccolo a finto bugnato, dei balconi e dei parapetti. Ripristino delle grate alle finestre come finestra al n° 21 di via Grandi. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate. Restauro delle porte in legno esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 35 Edificio n. 07

Via A. Grandi, 17 - 19

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro della facciata. Recupero del portone esistente attualmente verniciato a smalto. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 08

Via A. Grandi, 13, 15

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C / D

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture e della greca in legno sottogrondo.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 09

Via A. Grandi, 5 - 11

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco D

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte    |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Ridefinizione delle aperture al piano terra. Sverniciatura del portone in legno esistente. Eliminazione delle cornicette in marmo dalle aperture.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 10

Via G. Garibaldi, 67

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione delle aperture.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 35 Edificio n. 11

Via Olmetto, 2

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catastri storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi  
Struttura verticale: in ciottoli e mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Architettonico
- ☐ Ambientale
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere l'unitarietà di facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tintecciato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato

## Ambito n. 35 Edificio n. 12

Via Olmetto, 10 - 16

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C / d  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere l'unitarietà di facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 35 Edificio n. 13

Via Olmetto 18 - 20, via F. Petrarca, 2

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari  |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature         |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture  |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra           |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte     |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Ripristinare l'unitarietà di facciata. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Mantenimento dei cancelli in ferro esistenti agli ingressi. Eliminazione dei tettucci al primo piano. Eliminazione di tubi e parapetti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- |                          |
|--------------------------|
| A - malta cementizia     |
| B - malta bastarda       |
| C - intonaco tinteggiato |
| D - intonaco a calce     |
| E - intonaco strollato   |

## Ambito n. 36 Edificio n. 01

Via Belingeri, 7, 9

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B /C

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame

Cornici / modanature: pietra

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ricostituzione dell'unitarietà di facciata. Mantenimento delle aperture esistenti. Mantenimento delle basi dei pilastri esistenti in ceppo. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 36 Edificio n. 02

Via Belingeri, 9 - 11

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B /C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ripristino dell'unitarietà di facciata. Riproposizione di serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminazione delle tapparelle e delle cornicette in marmo alle finestre. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato

## Ambito n. 36 Edificio n. 03

Via Belingeri, 10

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte    |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 36 Edificio n. 04

Via G. Prati, s.n.

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari              |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                 |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento del balcone e del parapetto esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 36 Edificio n. 05

Via A. Grandi, 49

### Informazioni generali

- |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato | ■ Già censito nei catasti storici |
| ■ Edificio aggregato                      | ■ Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| ■ Villa                                    | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- Paramenti murari
- Cornici e modanature
- Intonaci decorati / pitture
- Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| ■ Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| ■ Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Notevole                         | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro conservativo con obbligo di mantenimento delle aperture esistenti. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 36 Edificio n. 06

Via A. Grandi, 39

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa  | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notevole | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante           | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro conservativo con obbligo di mantenimento delle aperture esistenti. Eliminazione della copertura in policarbonato all'ingresso del bar. Verificare l'esistenza o meno del vincolo sul lato adiacente a villa Greppi, Lecchi, Longoni. In caso positivo, progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 36 Edificio n. 07

Via Pozzo antico, 15 - 19

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della cornice marcapiano, del portale di accesso alla corte e del portone in legno esistente.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 36 Edificio n. 08

Via Pozzo antico, 11, 13

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Eliminazione delle cornicette in marmo alle finestre. Riproposizione di serramenti in legno di tipo tradizionale.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 36 Edificio n. 09

Via Olmetto, 32 - 40

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi, tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B / C  
Canali e tubi pluviali: lamiera, rame, pvc  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Rilevante
- ☒ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Mantenimento delle cornici esistenti sull'edificio centrale.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 36 Edificio n. 10

Via Olmetto, 48

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco D

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento delle aperture esistenti. Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 36 Edificio n. 11

Via Case nuove, s.n.

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: dipinte

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte    |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 37 Edificio n. 01

Piazza Martiri di Fossoli, s.n.

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauro                                                    |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                               |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Restauro delle facciate con mantenimento degli apparati decorativi presenti.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 37 Edificio n. 02

Via G. Prati, s.n.

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento della scansione delle aperture. Nuovo intonaco di tipo tradizionale.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strotolato



## Ambito n. 37 Edificio n. 03

Via Martiri di Fossoli, s.n.

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea  | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa              | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra   |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento degli apparati decorativi in facciata.  
Mantenimento del balcone in pietra e del parapetto in ferro.  
Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato

## Ambito n. 37 Edificio n. 04

Via Martiri di Fossoli, 26

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☒ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Valorizzazione degli apparati decorativi in facciata.  
Mantenimento del balcone in pietra e del parapetto in ferro.  
Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato

## Ambito n. 37 Edificio n. 05

Via G. Prati, 11 - 15

### Informazioni generali

- |                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato | ■ Già censito nei catasti storici           |
| ■ Edificio aggregato                      | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | ■ Altro                                   |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi, tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C / E

Canali e tubi pluviali: lamiera, rame

Cornici / modanature: legno

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari            |
| ■ Cornici e modanature                               |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                  |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte               |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ■ Storico                               | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | ■ Di interesse                  |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso |



### Intervento previsto

- |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                        |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                        |
| ■ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento del decoro in legno sottogronda dell'edificio interno. Nuovo intonaco di tipo tradizionale.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica  
dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 37 Edificio n. 06a

Via G. Prati, 19

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☒ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☒ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco, cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☒ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Restauro conservativo delle facciate con mantenimento degli apparati decorativi esistenti. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 37 Edificio n. 06b

Via G. Prati, 19

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: rame  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento degli appalti decorativi esistenti e della lavorazione sottogronda. Progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA. in quanto facente parte del complesso di villa Carcano - Klinkman

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 37 Edificio n. 07

Via Roma, 66

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input checked="" type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato                         |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paramenti murari  |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature         |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture  |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra           |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archi / volte     |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro |

### Valori culturali

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Storico | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input type="checkbox"/> Architettonico     | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Mantenimento delle lavorazioni in mattoni a nido d'ape e delle aperture a semicerchio. Sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminazione delle tapparelle. Restauro del cancello in ferro su via Roma.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio  
*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato

## Ambito n. 37 Edificio n. 08

Via Roma, 46, 48

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi  
Struttura verticale: in mattoni  
Paramento esterno: intonaco B / C  
Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☒ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento delle fasce decorate sottogronda e della fascia marcapiano. Mantenimento dei davanzali in pietra. Sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Restauro del cancello in ferro su via Roma.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 37 Edificio n. 09

Via Roma, 36

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☒ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, finto bugnato

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio



### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato





## Ambito n. 37 Edificio n. 10

Via Roma, Piazza Martiri di Fossoli

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☒ Edificio aggregato
- ☒ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Villa
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio a corte
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: intonaco C  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: intonaco  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☒ Storico
- ☒ Architettonico
- ☐ Ambientale
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Rilevante
- ☐ Di interesse
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Auspicabile recupero dei dipinti affioranti sotto la tinteggiatura. Mantenimento dell'unitarietà di facciata, delle aperture e delle porte in legno esistenti. Mantenimento dei balconi e dei parapetti. Restauro del cancello e dell'ingresso su via Roma.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio  
A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

### Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 01

Via G. Galilei, 36 - 40

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere la cornice sottogronda e il cancello in ferro esistente.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 02

Via G. Galilei, 32, 34

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento della cornice marcapiano e del cancello in ferro. Ridefinizione delle aperture al piano terra. Nuovi serramenti in legno e nuovo intonaco di tipo tradizionale.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 03

Via G. Galilei, 30

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mista

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: no

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input type="checkbox"/> Di interesse      |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input checked="" type="checkbox"/> Scarso |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Ridefinizione della facciata. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Eliminazione della grande apertura vetrata verticale. Eliminazione di tubi e cavidotti dalla facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 38a Edificio n. 04

Via G. Galilei, 24, 26

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Ridefinizione della facciata. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Mantenimento del cancello in ferro esistente.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 05

Via G. Galilei, 18 - 22

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: fibrocemento

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti           |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Mantenimento del cancello in ferro, della cornice marcapiano e dei portoncini in legno al piano terra.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 06

Via G. Galilei, 12

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, cemento decorativo

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra          |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro           |

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                    |
| <input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'intonaco in cemento al piano terra, dei balconi e delle cornici esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 07

Via Borghetto, 67

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☒ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: mattoni, cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento degli apparati decorativi, dei portoni in legno e della cancellata in ferro. Ridefinizione degli intonaci in facciata. Eliminazione dei serramenti in alluminio.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 38a Edificio n. 08

Via Borghetto, 69

### Informazioni generali

- |                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio isolato | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input type="checkbox"/> Edificio aggregato          | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa  | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento, mattoni

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☒ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☒ Serramenti
- ☒ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico                   | <input type="checkbox"/> Ambientale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Architettonico | <input type="checkbox"/> Altro      |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole             | <input type="checkbox"/> Di interesse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso       |



### Intervento previsto

- ☒ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento degli apparati decorativi e della cancellata in ferro. Ridefinizione degli intonaci in facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 38a Edificio n. 09

Via Borghetto, 71

### Informazioni generali

- ☒ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☐ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☐ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☒ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: coppi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: mattoni, cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☒ Intonaci decorati / pitture
- ☒ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☒ Architettonico
- ☐ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☐ Di interesse
- ☒ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☒ Risanamento conservativo
- ☐ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

MAntenimento degli apparati decorativi, dei balconi e dei parapetti in ferro.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 38b Edificio n. 01

Via G. Galilei, 44, 46

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: no

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 01

Via G. Galilei, 3, 5

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole portoghesi

Struttura verticale: presumibilmente mista

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro    |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Mantenimento della fascia marcapiano e del cancello in ferro esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato





## Ambito n. 38c Edificio n. 02

Via G. Galilei, 11 - 15

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B / C

Canali e tubi pluviali: lamiera / pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari             |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature         |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture  |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serramenti        |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere l'unitarietà di facciata, le porte in legno al piano terra e il cancello in ferro esistenti.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 03

Via G. Galilei, 17 - 23

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco B

Canali e tubi pluviali: lamiera

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☒ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenere la scansione delle aperture e il cancello in ferro esistente. Eliminazione di tubi e cavidotti dalla facciata.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 04

Via G. Donizetti, 6 - 12

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: fibrocemento  
Struttura verticale: presumibilmente in mattoni  
Paramento esterno: rivestimento plastico  
Canali e tubi pluviali: lamiera  
Cornici / modanature: no  
Griglie e parapetti: ferro  
Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari             |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature         |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture  |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra           |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                   |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata. Nuovo intonaco di tipo tradizionale. Eliminazione di tubi e cavdotti dalle facciate.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 05

Via G. Verdi, 34

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, finto buganto

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: cemento

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere l'ascensione delle aperture, lo zoccolo a finto bugnato e la cornice sottogronda.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco stollato





## Ambito n. 38c Edificio n. 06

Via G. Verdi, 28

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: rivestimento plastico

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture     |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra              |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                      |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                   |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                         |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro               |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale. Mantenimento della cornice marcapiano. Sostituzione del rivestimento in piastrelle alla base, con nuovo zoccolo in lastre di pietra o strollato.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 07

Via G. Verdi, s.n.

### Informazioni generali

- ☐ Edificio isolato
- ☐ Già censito nei catasti storici
- ☒ Edificio aggregato
- ☐ Edificio vincolato

### Tipologia

- ☐ Palazzo
- ☐ Edificio rurale
- ☒ Edificio in linea
- ☐ Edificio a corte
- ☐ Villa
- ☐ Altro

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco D

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: no

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☒ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- ☐ Storico
- ☐ Ambientale
- ☐ Architettonico
- ☒ Altro

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- ☐ Notevole
- ☒ Di interesse
- ☐ Rilevante
- ☐ Scarso



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Mantenimento dell'unitarietà di facciata e della cornice marcapiano. Nuovi serramenti in legno di tipo tradizionale.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco strollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 08

Via G. Verdi, 18 - 22

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo           | <input type="checkbox"/> Edificio rurale             |
| <input type="checkbox"/> Edificio in linea | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa             | <input type="checkbox"/> Altro                       |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C, finto buganto

Canali e tubi pluviali: rame, pvc

Cornici / modanature: intonaco

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cornici e modanature        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture |
| <input type="checkbox"/> Elementi in pietra                     |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                             |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                          |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                                |
| <input type="checkbox"/> Elementi in ferro                      |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenimento dello zoccolo in finto bugnato e delle cornici.  
Mantenimento dei davanzali in pietra, del portone d'ingresso e delle porte in legno al piano terra.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato



## Ambito n. 38c Edificio n. 09

Via G. Verdi, 14, 16

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: cotto

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- ☐ Paramenti murari
- ☐ Cornici e modanature
- ☐ Intonaci decorati / pitture
- ☐ Elementi in pietra
- ☐ Serramenti
- ☐ Archi / volte
- ☐ Vetrate
- ☐ Elementi in ferro

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- ☐ Restauro
- ☐ Risanamento conservativo
- ☒ Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note

### Note

Eliminazione di tubi e cavidotti dalle facciate.

*In alto a destra.* Localizzazione dell'edificio

*A destra.* Documentazione iconografica dell'edificio

*Classificazione degli intonaci:*

- A - malta cementizia
- B - malta bastarda
- C - intonaco tinteggiato
- D - intonaco a calce
- E - intonaco stollato





## Ambito n. 38c Edificio n. 10

Via G. Verdi, 12

### Informazioni generali

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Edificio isolato              | <input type="checkbox"/> Già censito nei catasti storici |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio aggregato | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato              |

### Tipologia

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Palazzo                      | <input type="checkbox"/> Edificio rurale  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio in linea | <input type="checkbox"/> Edificio a corte |
| <input type="checkbox"/> Villa                        | <input type="checkbox"/> Altro            |

### Caratteristiche architettoniche

Copertura: tegole marsigliesi

Struttura verticale: presumibilmente in mattoni

Paramento esterno: intonaco C

Canali e tubi pluviali: rame, pvc

Cornici / modanature: no

Griglie e parapetti: ferro

Serramenti: legno, metallo

### Caratteri tipologici rilevanti


- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Paramenti murari              |
| <input type="checkbox"/> Cornici e modanature          |
| <input type="checkbox"/> Intonaci decorati / pitture   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in pietra |
| <input type="checkbox"/> Serramenti                    |
| <input type="checkbox"/> Archi / volte                 |
| <input type="checkbox"/> Vetrate                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elementi in ferro  |

### Valori culturali

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Storico        | <input type="checkbox"/> Ambientale       |
| <input type="checkbox"/> Architettonico | <input checked="" type="checkbox"/> Altro |

### Valori ambientali in riferimento al contesto

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notevole  | <input checked="" type="checkbox"/> Di interesse |
| <input type="checkbox"/> Rilevante | <input type="checkbox"/> Scarso                  |



### Intervento previsto

- |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Restauro                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Risanamento conservativo                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli indicati nelle note |

### Note

Mantenere i davanzali in pietra e l'unitarietà di facciata.

In alto a destra. Localizzazione dell'edificio

A destra. Documentazione iconografica dell'edificio

Classificazione degli intonaci:

- A - malta cementizia  
B - malta bastarda  
C - intonaco tinteggiato  
D - intonaco a calce  
E - intonaco strollato

